

「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧  
(豊能町内の道路管理者等対応分)

【吉川保育所】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度	事業主体
一般国道477号	大阪府豊能郡豊能町吉川地先	交差点での信号待ちの際、通行車両に対する注意喚起が不十分。	視線誘導標の設置	○	R1年度	大阪府
一般国道477号	大阪府豊能郡豊能町吉川地先	右折車からの巻き込み防止のための避難場所が不十分。	植栽帯の一部を撤去し、避難場所を確保	○	R2年度	大阪府
一般国道477号	大阪府豊能郡豊能町吉川地先	歩行者を守るためのガード等の設置がない。	ガードパイプの設置	○	R1年度	大阪府
町道吉川川尻線	大阪府豊能郡豊能町吉川地先	道路の外側線が消えており、通行車両と歩行者の区別がない。	外側線の引き直し、路側帯のカラー舗装化	○	R1年度	豊能町

(対策検討メンバー) 吉川保育所、大阪府池田土木事務所、豊能警察署、こども育成課、建設課

【ふたば園】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度	事業主体
町道希望ヶ丘28号	大阪府豊能郡豊能町希望ヶ丘6丁目16	近接した公園までの導線が不明確。	路側帯のカラー舗装化	○	R1年度	豊能町
町道希望ヶ丘28号	大阪府豊能郡豊能町希望ヶ丘6丁目5	舗装の凹みによる段差があり、危ない。	段差の解消	○	R1年度	豊能町

(対策検討メンバー) ふたば園、豊能警察署、こども育成課、建設課