



## 公共施設視察一覧（豊能町公共施設等総合管理計画・公共施設カルテから抜粋）

施設名	所在地	建築年	構造	階数	面積	耐震化の状況	経過年数	※劣化状況(建築)				※劣化状況(設備)			
								躯体	屋根屋上	外壁	内部仕上	受変電	その他電気	空調	その他機械
① スポーツセンター シートス	新光風台3-1-10	H8	RC造+ 鉄骨造	2階建	7,109㎡	新耐震基準	25	B	D	C	B	B	B	B	
② ユーベルホール	東ときわ台1-2-5	H4	鉄骨鉄筋 コンクリート造	地上2階 地下1階建	3,915㎡	新耐震基準	29	B	C	C	B	B	B	B	
③ 西公民館	光風台5-1-2	S59	RC造	地上2階 地下1階建	1,902㎡	新耐震基準	37	B	C	C	B	A	B	B	
④ 図書館	光風台5-1-2	S60	RC造+ 鉄骨造	2階建	951㎡	新耐震基準	36	B	B	C	B	-	B	B	
図書館(増築)	光風台5-1-2	H14	鉄骨造	2階建	62㎡	新耐震基準	19	B	B	C	B	-	A	A	
⑤ 保建福祉センター	東ときわ台1-2-6	S61	RC造	2階建	883㎡	新耐震基準	34	B	B	C	B	B	B	B	
保建福祉センター (社協事務所)	東ときわ台1-2-6	H25	軽量鉄骨造	1階建	176㎡	新耐震基準	7	A	A	A	A	A	A	A	
⑥ 吉川支所	東ときわ台1-2-3	S51	RC造	2階建	777㎡	耐震性有	45	B	C	C	B	A	A	A	
⑦ スポーツ広場	希望ヶ丘2-38	H24	軽量鉄骨造	1階建	62㎡	新耐震基準	8	A	A	A	A	-	-	-	
⑧ 中央公民館	余野26	S56	RC造	2階建	1,259㎡	未実施	40	B	D	D	C	A	B	A	
⑨ 国民健康保険診療所	余野61-1	S62	RC造	2階建	599㎡	新耐震基準	33	B	B	C	B	B	B	B	

※劣化状況(建築) A:おおむね良好 B:部分的に劣化 C:広範囲に劣化 D:安全上・機能上に問題があり、早急に対応する必要がある

※劣化状況(設備) A:経過年数20年未満 B:経過年数20年以上40年未満 C:経過年数40年以上60年未満 D:経過年数60年以上

## 公共施設視察タイムスケジュール

8月25日(水)

10:00	能勢電鉄光風台駅へお迎え (能勢電鉄妙見口行き)
↓	
10:10	① シートス (新光風台3-1-10)
↓	
10:40	② ユーベルホール (東ときわ台1-2-5)
↓	
11:00	③ 西公民館 (光風台5-1-2)
↓	
11:20	④ 図書館 (光風台5-1-2)
↓	
11:40	⑤ 保健福祉センター (東ときわ台1-2-6)
↓	
11:50	⑥ 吉川支所 (東ときわ台1-2-3)

( 昼食・休憩 )

13:20			
↓			
13:50	⑦スポーツ広場 (希望ヶ丘2-38)	⑧中央公民館 (余野26)	⑨国保診療所 (余野61-1)
↓			
14:00	公共施設再編検討委員会		
↓			
16:00	終了	(阪急電車宝塚線 池田駅までお送り)	